

Generell kann das Material bei allen Transportarten, auch wenn es in einer geschlossenen Kiste oder einem offenen Käfig verpackt ist, NICHT mit offenen Fahrzeugen ohne Dach oder Plane transportiert werden, außer auf sehr kurzen Strecken beschränkt auf die Be- / Entladephasen oder im Fall dass die atmosphärischen Bedingungen die Ausnahme der Passage im Freien zulassen und in jedem Fall unterliegt die Genehmigung der Entscheidung von Label S.p.A.

SICHTBARER MODUS:

Dieser ist nur für kurze Transporte und unter der Verantwortung des Kunden, von Label oder durch einen speziellen Transporter möglich, der mit einer Halblane ausgestattet ist und für Material, das direkt vor Ort abgeladen und montiert wird. Die Verpackung ist auf einem Ständer sichtbar, der mit verstärkten Nylonbändern perfekt blockiert ist, und das Produkt ist an den Ecken mit gepressten Kartonecken geschützt; Oberflächenschutz mit PVC-Folie.

• **ABLADEVERFAHREN**

Vermeiden Sie beim Entladen, dass die Paneele kollidieren, zerkratzen oder beschädigt werden; Entladen von Hand, eine Platte nach der anderen, wird empfohlen. Geben Sie an, ob das Entladen mit Heben des Ständers mit Kran oder Hebezeug vorgesehen ist: Wenn der Kunde nicht auf diesen Modus aufmerksam macht, erlischt die Produktgarantie in jedem Fall.

• **LAGERUNG**

Im SICHTBAR-Modus ist jede Art der Lagerung verboten, mit Ausnahme des Wartens auf die Montage innerhalb von 24 Stunden nach dem Entladen. In diesem Fall muss die Ware am Fuß des Werkes positioniert werden und es ist notwendig, das Material mit Pappe, Nylon oder anderem vor Ort verfügbaren "sauberen" Material zu schützen.

Der Ort am Fuße des Werkes gilt als fertiger Raum, geschützt vor Witterungseinflüssen und mit Temperaturen zwischen 10° und 30°C und mit 40 - 65% RH (relative Luftfeuchtigkeit).

Wenn das Material aus irgendeinem Grund länger als 24 Stunden steht, müssen vor Ort geschützte Kisten/Käfige oder Ständer verwendet werden, die einen Schutz vor Stößen und Staubablagerungen gewährleisten, auch wenn die Umwelteigenschaften angegeben sind bleiben vorher für Temperatur und RH.

MODUS KISTE/KÄFIG: LANDTRANSPORT

Geeignet für kurze und lange Transportstrecken. Die Kiste bedarf keiner Begasungsbehandlung, es sei denn, der Kunde oder der Bestimmungsort fordern dies ausdrücklich.

Das Material ist mit Bändern und Plastikfolien geschützt verpackt, damit es sich nicht in der/dem Kiste/Käfig bewegt; die Kartonteile werden einfach gestapelt und verkeilt, wie es die gute Regel erfordert; kleine Kartons (kleiner als 40 x 40 x 40 cm) werden in Kartons größerer Größe verpackt und/oder mit speziellem Klebeband oder Bändern an den Wänden oder Gittern im Inneren der/des Kiste/Käfigs befestigt.

• **ABLADEVERFAHREN**

Nutzen Sie geeignete Hebemittel:

- Gabelstapler oder Schäkel, der mit Gabeln ausgestattet ist, die lang genug sind, um eine Seite der/des Kiste/Käfigs vollständig zu erfassen,
- Kran oder Laufkran, der mit Gurten oder Haken von einer solchen Breite und Länge ausgestattet ist, dass die/der Kiste/Käfig vom Boden bis zum Deckel vollständig umschlossen ist.

• **LAGERUNG**

Die Lagerung an einem nicht überdachten Ort ist verboten, d. h. die Lagerung an einem überdachten und trockenen Ort ist für eine begrenzte Zeit von 48-72 Stunden nach dem Entladen erlaubt.

In diesem Fall muss die Ware in speziellen Räumen untergebracht werden; die/der Kiste/Käfig muss vom Boden angehoben werden, wenn dieser nicht zumindest unfertig ist; Es ist notwendig, das Material mit Textmarkerband oder einem anderen Signalgerät zu signalisieren, um die äußere Hülle zu schützen. Der Ort am Fuße des Werkes gilt als fertiger Raum, geschützt vor Witterungseinflüssen und mit Temperaturen zwischen 10° und 30°C und mit 40 - 65% RH (relative Luftfeuchtigkeit).

Wenn das Material aus irgendeinem Grund länger als erwartet 48-72 Stunden gelagert wird, ist es notwendig, das Material aus der Verpackung zu nehmen und an einem vollkommen trockenen Ort (maximal 35° RH) bei einer Temperatur zwischen 15 -30°C zu platzieren, oder in einen anderen Verpackungsbehälter zu legen, der die thermischen, hygroskopischen und Schutzbedingungen vor Stößen und Quetschungen sowie vor der Ablagerung von Staub und/oder Schmutz im Allgemeinen gewährleistet, auch wenn die zuvor durch Temperatur und UR ausgedrückten Umwelteigenschaften erhalten bleiben.

MODUS KISTE/KÄFIG: SCHIFFSTRANSPORT

Geeignet für kurze und lange Transportstrecken; Die Kiste wird einer Begasungsbehandlung unterzogen und es wird ein integrierter Barrierebeutel bereitgestellt, der das gesamte zuvor angeordnete Material mit Plastikfolienbändern und Schutzvorrichtungen umhüllt, damit es sich nicht in der Kiste/im Käfig bewegt.

Die Kartonteile werden einfach gestapelt und verkeilt, wie es die gute Regel erfordert; kleine Kartons (kleiner als 40 x 40 x 40 cm) werden in Kartons größerer Größe verpackt und/oder mit speziellem Klebeband oder Bändern an den Wänden oder Gittern im Inneren der/des Kiste/Käfigs befestigt.

• **ABLADEVERFAHREN**

Nutzen Sie geeignete Hebemittel:

- Gabelstapler oder Schäkel, der mit Gabeln ausgestattet ist, die lang genug sind, um eine Seite der/des Kiste/Käfigs vollständig zu erfassen,
- Kran oder Laufkran, der mit Gurten oder Haken von einer solchen Breite und Länge ausgestattet ist, dass die/der Kiste/Käfig vom Boden bis zum Deckel vollständig umschlossen ist.

• **LAGERUNG**

Die Lagerung an einem nicht überdachten Ort ist verboten, d. h. die Lagerung an einem überdachten und trockenen Ort ist für eine begrenzte Zeit von 30 Tagen nach dem Entladen erlaubt. In diesem Fall muss die Ware in speziellen Räumen untergebracht werden; die/der Kiste/Käfig muss vom Boden angehoben werden, wenn dieser nicht zumindest unfertig ist; Es ist notwendig, das Material mit Textmarkerband oder einem anderen Signalgerät zu signalisieren, um die äußere Hülle zu schützen.

Der Ort am Fuße des Werkes gilt als fertiger Raum, geschützt vor Witterungseinflüssen und mit Temperaturen zwischen 10° und 40°C und mit 40 - 65% RH (relative Luftfeuchtigkeit).

Wenn das Material aus irgendeinem Grund länger als 30 Tage gelagert wird, ist es notwendig, das Material aus der Verpackung zu nehmen und an einem vollkommen trockenen Ort (maximal 35° RH) bei einer Temperatur zwischen 15 -30°C zu platzieren, oder in einen anderen Verpackungsbehälter zu legen, der die thermischen, hygroskopischen und Schutzbedingungen vor Stößen und Quetschungen sowie vor der Ablagerung von Staub und/oder Schmutz im Allgemeinen gewährleistet.

MODUS KISTE/KÄFIG: LUFTRANSPORT

Geeignet für kurze und lange Transportstrecken. Die Kiste wird einer Begasungsbehandlung unterzogen und es wird ein WCI-Beutel bereitgestellt, der das gesamte zuvor angeordnete Material mit Plastikfolienbändern und Schutzvorrichtungen umhüllt, damit es sich nicht in der Kiste/im Käfig bewegt. Für Lagerungen bis zu 30 Tagen muss der „Barrierebeutel“ angefordert werden. Die Kartonteile werden einfach gestapelt und verkeilt, wie es die gute Regel erfordert; kleine Kartons (kleiner als 40 x 40 x 40 cm) werden in Kartons größerer Größe verpackt und/oder mit speziellem Klebeband oder Bändern an den Wänden oder Gittern im Inneren der/des Kiste/Käfigs befestigt.

• **ABLADEVERFAHREN**

Nutzen Sie geeignete Hebemittel:

- Gabelstapler oder Schäkel, der mit Gabeln ausgestattet ist, die lang genug sind, um eine Seite der/des Kiste/Käfigs vollständig zu erfassen,
- Kran oder Laufkran, der mit Gurten oder Haken von einer solchen Breite und Länge ausgestattet ist, dass die/der Kiste/Käfig vom Boden bis zum Deckel vollständig umschlossen ist.

• **LAGERUNG**

Die Lagerung an einem nicht überdachten Ort ist verboten, d. h. die Lagerung an einem überdachten und trockenen Ort ist für eine begrenzte Zeit von 7 Tagen nach dem Entladen erlaubt (30 Tage bei Verpackung mit Barrierebeutel). In diesem Fall muss die Ware in speziellen Räumen untergebracht werden; die/der Kiste/Käfig muss vom Boden angehoben werden, wenn dieser nicht zumindest unfertig ist; Es ist notwendig, das Material mit Textmarkerband oder einem anderen Signalgerät zu signalisieren, um die äußere Hülle zu schützen. Der Ort am Fuße des Werkes gilt als fertiger Raum, geschützt vor Witterungseinflüssen und mit Temperaturen zwischen 10° und 40°C und mit 40 - 65% RH (relative Luftfeuchtigkeit).

Wenn das Material aus irgendeinem Grund länger als oben angegeben gelagert wird, ist es notwendig, das Material aus der Verpackung zu nehmen und an einem vollkommen trockenen Ort (maximal 35° RH) bei einer Temperatur zwischen 15 -30°C zu platzieren, oder in einen anderen Verpackungsbehälter zu legen, der die thermischen, hygroskopischen und Schutzbedingungen vor Stößen und Quetschungen sowie vor der Ablagerung von Staub und/oder Schmutz im Allgemeinen gewährleistet.